FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.
Cobre Panamá


Inspección de botaderos

GENERAL

Fecha	23/04/2022	Nombre	MGondola
Nombre del Botadero	Botija South Dump	Elevacion de la Plataforma	240

FOTOS





CONTROL Y MANEJO DE LAS AGUAS

Aguas Estancadas	Ninguna	Explique:
Filtraciones	Ninguna	
Cantidad de la filtración	Ninguna	
Pendiente de la superficie	Plana	
Dique	Ninguno	

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD

Límites de descarga	No hay	Altura de plataforma (m)	10
Bermas de seguridad	No cumple el estándar	Ancho de zona de captación (m)	10

ESTABILIDAD DE PLATAFORMA

Grietas o fisuras	No	Abertura de las grietas (cm)	

Longitud de las grietas(m)		Tipo de material más abundante	Roca
Inclinación en la plataforma	Leve		
Pata corrida	No	Porcentaje de roca (%)	80
Empanzamiento	Leve	Mezcla de los materiales	Poca mezcla
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 1	
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 2	
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 3	

OTROS COMENTARIOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

un tractor empujando el material acopiado las DTU descargando material en la plataforma roca

Attachments IMG_20220423_074442_253.jpg
IMG_20220423_074454_470.jpg
IMG_20220423_074520_622.jpg

Close